



- Estado de Conservação do Edifício**
- Bom
  - Mau
  - Médio
  - Péssimo
  - Demolido
  - Em Construção
  - Em Obra
- Limites:**
- Limite da ARU
  - Limite da Unidade de Intervenção (UI)



**CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA**  
DMU | DPU | DPT

**ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA QUINTA DO FERRO**

**Planta do Estado de Conservação do Edifício**

431_2_51_4	431_2_52_3
431_4_11_2	431_4_12_1

Procº 6 / PLU / 2019  
JULHO 2023

N  
1  
1:1 000

003

Cartografia numérica vetorial à escala 1:1000, produzida pelo Consórcio Artop/Município, com base na cobertura aérea de maio de 2016. Sistema de Referência: planimétrico-PT-TM06/ETRS89; Altimétrico-Datum Altimétrico-Marégrafo de Cascais. Precisão planimétrica (E.m.q. < 0,16 m); Precisão altimétrica (E.m.q. < 0,25 m); Homologada em agosto de 2019; Processo de Homologação n.º 515; Entidade responsável pela Homologação: Direção Geral do Território